

Ik woon met mijn gezin in 'Stal Dijkshoorn' aan de Stationsstraat in Rokkeveen. Ons huis is zeer ernstig beschadigd door verzakkingen. Alles wijst er op dat dit direct gevolg is van de aanpassingen voor de aanleg van de woonwijk Rokkeveen tussen 1988 en 1996, waaronder verlaging van de grondwaterstand.

Onze familie woont sinds 1875 in deze boerderij. 140 jaar zonder problemen. Er is rondom de verlaging van de grondwaterstanden in Rokkeveen al veel te doen geweest: Verdwijnen van sloten, peilbuizen, verzakkingen, uitdroging en scheuren in de bodem. Wateroverlast in huis. Ook het water in de sloot naast ons huis, die sinds de bouw van Rokkeveen een verval van 2,5 meter heeft, stroomt niet meer. Waar blijft dit water? En verderop in de sloot stroomt het water weer wel? Waar komt dit water vandaan?

Er zijn grote verschillen in de waterstanden van de afzonderlijke sloten op het kruispunt van de Vierde Stationsstraat en Edelsteensingel. Bij onze burens staat de sloot gelijk aan het maaiveld, bij ons bijvoorbeeld 1,80 lager. Dit staat ook apart vermeld in het Fugro rapport dat in opdracht van de gemeente is gemaakt. De uitleg van de Fugro over de mogelijke oorzaken is duidelijk (zie hoofdstuk 4). Mogelijke oorzaken wijzen allemaal naar de ingrepen in de waterhuishouding. Meer informatie vanuit de gemeente zou het onderzoek compleet kunnen maken. Het BOMENonderzoek vult het Fugro rapport aan over de invloed van grondwater in het gebied.

Het Hoogheemraadschap neemt de situatie ook heel serieus en is na afgelopen zaterdag, ook vandaag weer komen kijken.

Het probleem is niet nieuw! Mijn vader en andere burens hebben al eerder melding gemaakt. Maar nadat ons huis in januari 2015 na een paar dagen regen letterlijk ging drijven en daarna weer is gezakt, is de schade enorm! Een schade die niet voortkomt door nalatig onderhoud. Een schade die niet aan onze verantwoording kan worden toegeschreven.

Zelf proberen wij ook zoveel mogelijk informatie in te winnen en er wordt ons hierbij hulp aangeboden van mensen die bekend zijn met de grondwaterproblematiek in Rokkeveen. Snel handelen is noodzaak want de constructie van ons huis gaat in hoog tempo achteruit. Wij kunnen grote delen van ons huis inmiddels niet meer bewonen.

Ik vraag u om onze zaak serieus te bekijken en ik nodig u uit om persoonlijk polshoogte te komen nemen. Wethouders, Burgemeester, u laat ons toch niet in de steek? Alstublieft?

Bedankt voor uw aandacht.

*foto dak boerderij

*foto gang woonhuis

*foto erker buitenkant

*foto draagbalk kelder

*foto keukendeur

*foto vloer stal

Op het terrein zijn meerdere opstallen aanwezig. Met name ter plaatse van de schuur ten westen van de boerderij (IV) zijn verzakkingen zichtbaar. Het terrein zelf vertoont ook verzakkingen. Het gehele terrein ligt een behoorlijk stuk lager dan de Vierde Stationsstraat. Enkele foto's zijn opgenomen in figuur A2 t/m A8.



Figuur A2: Verzakkingen van boerderij zichtbaar in het dak







Figuur A5: Scheurvorming in de kaaskelder (begane grond vloer)



Figuur A7: Scheurvorming in boerderij



Figuur A8: Verzakte vloer in schuur



Scheur vensterbank erker



Onzette erker



Scheur muur keuken



Scheur gevel voorhuis plaquette



Verzakking maaiveld voorhuis



Scheur gevel karnschuur